




ALERTA DISCOS DE CORTE

Respeite a validade dos discos de corte.
A validade é identificada através da data que se encontra gravada na zona central do disco.
Um disco fora de validade aumenta o risco de desfragmentação!



Relembrar alguns aspectos importantes:

- Não retire as protecções das suas ferramentas;
- Uso de óculos de protecção é obrigatório;
- Mantenha o disco de corte com um ângulo de corte de 90°;
- Atenção o disco de corte não deve ser usado para rebarbar;
- Caso emperre não force, desligue de imediato a ferramenta.

